

ERRES radio-ontvangers RA 622 en RA 623.

Genoemde ontvangers zijn voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting van een platen-speler (of wisselaar).

Echter kan de toonopnemer niet zonder meer hierop worden aangesloten in verband met de directe voeding van de ontvanger uit het net.

Voor een bromvrije weergave wordt geadviseerd gebruik te maken van een zogenaamde toonopnemer- scheidingsstrafo (A3 161 861) die in de ontvanger gemonteerd en aange-sloten kan worden volgens onderstaande tekening.

Verder geeft het detail uit het principeschema aan hoe de situatie zal zijn na in-bouw van de transformator.

